

Womax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pištolf za duvanje guma digitalni



758.004.02




- A - Dugme za uključivanje
- B - Dugme za izbor merne jedinice
- C - Otpusni ventil
- D - Poluga za duvanje
- E - Navojni adapter
- F - Brza spojka za dovod vazduha

Uputstva


Duvanje i izduvavanje

- Priključite ulaz vazduha u manometar na izvor komprimovanog vazduha kao što je vazdušni kompresor ili vazдушna pumpa.
- Odvratite poklopac ventila pneumatika.
- Spojite stezaljku za izlaz vazduha sa jezgrom ventila pneumatika i uverite se da nema curenja vazduha (slika 1).



Slika 1

- Pritisnite polugu da biste naduvali gumu, a otpusni ventil za izduvavanje ako je potrebno (slika 2).
- Kada pritisak naduvavanja dostigne potrebnu vrednost pritiska u pneumaticima, uklonite stezaljku da biste dovršili naduvavanje.



Slika 2

Upotreba i nega proizvoda

- Ako se vazdušni kompresor ne pokrene pravilno, nemojte koristiti ovaj alat.
- Održavajte manometar suvim i čistim. Koristite čistu krpu za čišćenje.
- Nemojte direktno koristiti crevo za naduvavanje niti povlačiti za crevo kada pomerate alat ili kompresor.
- Proizvod držite dalje od izvora toplote, ulja i oštrih ivica.
- Kada koristite proizvod, očistite i proverite sve cevi za vazduh i pribor.
- Ako proizvod pušta vazduh ili ne radi ispravno, nemojte ga koristiti.

Tehnički podaci

Ekran:	LCD 20 x 40 mm sa punim uglom gledanja
Radna temperatura:	-20°C do +70°C
Temperature skladištenja:	-30°C do +80°C
Obim merenja:	0-18 bara
Odstupanje merenja:	±0.01 bar
Težina:	550 g
Rezolucija očitavanja:	0.01 bar
Dužina creva:	600 mm
Napajanje:	2 x AAA baterije

Obaveštenja za korisnike

- Proizvod ne može sam da stvara vazduh i mora biti povezan sa opremom za izvor komprimovanog vazduha (kompresor, pumpa..).
- Proizvod se napaja sa 2 AAA baterije.
- Da biste instalirali ili zamenili bateriju, samo otvorite poklopac baterije sa zadnje strane. Vodite računa o pravilnom položaju polova baterija prilikom postavljanja novih.
- Kada je povezan sa pneumatikom, merač pritiska u pneumaticima će se automatski uključiti tokom naduvavanja.
- Pozadinsko osvetljenje će se automatski isključiti u roku od 15 sekundi i potrebno je da pritisnete dugme za napajanje da biste ga ponovo uključili.
- Pritisnite dugme za izbor merne jedinice, odaberite željenu jedinicu i odabrana jedinica će biti sačuvana kao zadana jedinica nakon isključivanja.

Upotreba proizvoda i mere predostrožnosti

Ovaj pištolj za duvanje guma sa digitalnim meračem pritiska je namenjen za duvanje guma na motociklima, automobilima, mini busevima i sličnim vozilima kod kojih je pritisak u okviriima samog merača.

- Ne priključujte merač na izvor vazduha koji prelazi maksimalni opseg pritiska za ovaj merač. Prevelik pritisak može izazvati pucanje proizvoda i nenormalan rad.
- Merač je pogodan samo za čist, suv i regulisan komprimovani vazduh.
- Potrebno je da isključite priključak za dovod vazduha:
 - Kada se alat ne koristi.
 - Prelazite na drugo radno mesto.

Upozorenja i napomene

- Pre upotrebe proverite da li je priključna cev proizvoda istrošena i oštećena.
- Ako je oštećena, zamenite je pre upotrebe.
- Ne prelazite maksimalni opseg pritiska.
- Prekoračenje pritiska može izazvati opasnost od eksplozije i može naneti povrede korisnicima ili drugim ljudima u radnom području.
- Uverite se da crevo za duvanje nije iskrivljeno ili zapetljano pre upotrebe.



Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u odgovarajući centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka