

Hausmax

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Filter za pepeo W-AF18



760.140.18

- 1 -

Uvod

Pre sastavljanja i korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Pridržavajte se svih uputstava i upozorenja kako biste izbegli situacije koje mogu rezultirati oštećenjem uređaja ili povredama korisnika i ljudi u blizini. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Bezbednosna uputstva

- Pre usisavanja pepela, proverite metalnom šipkom po pepelu da biste proverili da li ima užarenih ostataka u pepelu.
- Pomoću usisavača možete uvući ostatke pepela čija temperatura ne prelazi 35°C.
- Ako se vrući ostatak pepela slučajno uvuče u rezervoar, separator treba ostaviti napolju najmanje 24 sata kako bi se užareni delovi ohladili.
- Pre upotrebe, proverite da li je filter ugrađen u usisivač.
- Ako je usisna snaga usisavača koji je priključen, prejaka, smanjite snagu da biste poboljšali rad sa separatorom.
- Sakupljeni pepeo lako se sleže na filter i cedilo. Često proveravajte da filter ili cedilo ne trebaju čišćenje. Za čišćenje je najbolje koristiti komprimovani vazduh niskog pritiska ili vodu. Oprane delove ostavite da se osuše pre nego što nastavite upotrebu.
- Pre povezivanja usisivača na separator, pokrenite ga jednom. Ovo će izbeći duvanje pepela u slučaju pogrešnog priključivanja cevi u usisivač sa funkcijom duvanja umesto usisavanja.
- Ne stavljajte ruke u posudu za pepeo. Unutra može biti vrućih ostataka koji vas mogu opeći.


Opis uređaja



- 2 -

1. Spremnik za pepeo
 2. Metalna kopča poklopca
 3. Poklopac spremnika
 4. Ručka za nošenje
 5. Usisni otvor
 6. Otvor za priključak creva usisivača
 7. Metalno fleksibilno crevo
 8. Aluminijumska cev
 9. Sklopljeni filter
- A Metalno mrežasto kućište filtera
B HEPA filter
C Držać creva za usisivač

Rad



A



B

- Stavite HEPA filter u metalnu mrežicu sa poklopcem i spojite ga na gornji poklopac okretanjem (Slika A).
- Umetnite metalno crevo u usisni otvor i osigurajte da se zategne (Slika B).
- Spojite crevo vašeg usisivača na otvor sa zaptivkom (6) i proverite da li je dobro pričvršćeno.
- Priključite vaš usisivač na električnu struju i pokrenite ga.
- Za usisavanje pepela koristite aluminijumsku cev (8).

Pažnja!

- Ako je crevo zapušeno, prvo isključite usisivač, a zatim lagano lupkajte crevo uz čvrstu površinu, izvadite predmet iz mlaznice ili creva.
- Ako kapacitet i snaga usisavanja osetno opadnu, isključite usisivač i zatim lagano lupnite rezervoarom o tvrdu površinu. Ako to ne pomogne, skinite poklopac i filter, a zatim ga isperite pod toplom vodom. Osušite filter pre upotrebe.

Pažnja! Prilikom uklanjanja pazite na vruće delove koji su se možda uvukli u spremnik.

- 3 -

- Nakon čišćenja podignite metalno usisno crevo vertikalno, a zatim isključite usisivač. To će omogućiti da se prijavština nakupljena u crevu ode u rezervoar.
- Sadržaj kontejnera-spremnika mora se odložiti u skladu sa važećim pravilima.

Važno! Pre upotrebe filtera, proverite da li su sve komponente pravilno postavljene i čvrsto stegnute. Rezervoar i filter zajedno sa mrežastim poklopcem moraju biti potpuno suvi.


Čišćenje i održavanje

- Ispraznite spremnik od suvog pepela.
 - Spremnik napunite vodom, isperite i ispraznite. Zatim očistite zidove i dno vlažnom krpom. Za čišćenje unutrašnjosti ne koristite jake deterdžente.
 - Kad je rezervoar čist, obrišite ga dok ne bude potpuno suv.
 - Filter treba demontirati i odstraniti prašinu. Ako je potrebno, može se isprati toplom vodom.
- Pre ponovne upotrebe, filter i kompletan uređaj moraju biti potpuno suvi.

Tehnički podaci

- Usisivač za usisavanje hladnog pepela iz peći i kamina.
- Montira se na svaki standardni kućni usisivač.
- Metalno kućište
- Dužina creva 800 mm sa aluminijumskim krajem
- Dimenzije 280x285 mm
- Kapacitet spremnika 18L
- Metalni i papirni filter

Zaštita životne sredine

-  Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje sekundarnih sirovina. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno. UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany
Proizvođač: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

- 4 -