

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU Aparat za plazma sečenje W-CUT 40



770.200.12

- 1 -

SRB

Napomena: Pre početka sa radom, obavezno pažljivo pročitajte i shvatite ovo uputstvo za upotrebu.

Uvod u proizvod

Ovaj uređaj proizведен je po najavremenijoj invertorskoj tehnologiji. Frekvencija od 50 Hz do 60 Hz pretvara se u visoku frekvenciju (preko 100kHz) pomoću MOSFET tranzistora. Napon i ispravljačka struja, invertersko napajanje stvara moćnu jednosmernu struju zavarivanja putem PVM tehnologije. Pošto se koristi inverter, tehnička snaga prekidača, dimenzije i težina glavnog transformatora su značajno smanjeni, a efikasnost je povećana za 30%. Pilotirani lučni sistem može lako pogoditi luk prilikom oscilacije visoke frekvencije. Ima funkciju da može da isporučuje gas unapred i kasni isključenje gase.

Mašina za sečenje ima sledeće karakteristike:

1. Stabilan rad
2. Pouzdanost
3. Lakoća uredaja
4. Ušteda energije i bez buke.
5. Velika brzina sečenja.
6. Sečenje glatko i bez zahteva za lakom.

Opšta bezbednosna uputstva

Upustvo za upotrebu se mora pročitati u celosti pre prvog poštanja u rad. Ukoliko postoje nedoumice pri uključivanju i rukovanju aparatom, obratite se prodatcu (servisno odeljenje). Za štetu nastalu nepoštovanjem uputstva ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Upotreba aparatia za sečenje plazmom, praćeno je opasnostima po rukovaocu i druga lica. Prema tome, rukovaoc je obavezan, da pročita ova bezbednosna uputstva, da se upozna sa njima i da ih se pridržava. Dakle, uvek treba imati na umu da je obavezni i dobro obučen rukovaoc, koji se uvek pridržava propisa, najbolja zaštita od nesreća. Pre nego što se aparat priključi, pripremi, koristi ili transportuje, treba pročitati i pridržavati se sledećih propisa.

Priklučivanje aparatia

- Instalaciju i odrižavanje aparatia treba izvršiti shodno lokalnim uputstvima i bezbednosnim propisima .
- Obratite pažnju na stepen habanja kabla od spojnice i utičnice za povezivanje.
- Ukoliko je kabel oštećen, mora se odmah zamjeniti.
- Obavljajte redovno odrižavanje kompletnega uredaja.
- Koristite samo kablove sa neophodnim poprečnim presekom.
- Priklučite kabel za masu, što je moguće bliže radnoj oblasti.
- Treba apsolutno izbegavati primenu aparatia u mokrom okruženju. Uverite se da je okolina oblasti rada potpuno suva i da su predmeti koji se u njoj nalaze, uključujući i aparat za sečenje, suvi.

Lična zaštita i zaštita trećih lica

Pošto u toku procesa sečenja nastaje zračenje i toplosti, morate se uveriti, da se primenjuju zaštitne mere kako prema sebi tako i prema trećim licima. Nemojte se nikad bez zaštite izlagati dejstvu elektro-lučnog zraka ili užarenog metala. Postaraјte se, da se dim od sečenja usisava odnosno, da je radno mesto dobro provetreno.

Mere predstrožnosti od požara i eksplozije

Užarena troska i iske mogu prouzrokovati požar. Požar i eksplozija predstavljaju dodatne opasnosti. Pridržavajte se sledećih propisa, oni se mogu izbeći:

- Uklonite iz neposredne blizine radnog mesta i okoline, lako zapaljive materijale kao što je drvo, plijevina, lakov, razređivač, benzin, kerozin, gas, acetilen, propan i slične zapaljive materijale.
- Kao meru suzbijanja požara, treba u blizini radnog mesta pripremiti pogodno sredstvo za gašenje požara.

- 2 -

SRB

- Nemojte vršiti sečenje na zatvorenim rezervoarima (sudovima) ili cevima.
- Nemojte vršiti sečenje na rezervoarima (sudovima) ili cevima čak i ako su otvoreni, ukoliko sadrže ili su sadržali materijale koje usled uticaja toplosti ili vlage mogu eksplodirati ili izazvati druge opasne reakcije.

Pre upotrebe uredaja pročitajte i razumite uputstva za upotrebu. Upoznajte se sa upravljačkim elementima i kako koristiti aparat pravilno. Pridržavajte se svih sigurnosnih mera navedenih u servisnom priručniku. Ponašajte se odgovorno prema trećim licima. Samo lica starija od 18 godina mogu raditi na uredaju. Izuzetak čine mlade osobe u svrhu obuke pod nadzorom instruktora. Operator je odgovoran za nesreće ili rizike prema trećim licima. U slučaju bilo kakvih nedoumica oko veze i rada obratite se vašem prodavcu.

Bezbednosna uputstva

Upozorenje!

Električni šok! Postoji opasnost od povrede usled strujnog udara!

Osobe sa medicinskim uredajima za odrižavanje života, kao što su pejsmejkeri, trebalo bi da se konsultuju sa svojim lekarom pre nego što krenu da rade sa ovim uredajem, kako bi se osiguralo da magnetska polja i visoke električne struje neće ometati takve medicinske uredaje.

Pre puštanja u rad kvalifikovani električar mora da proveri da li su potrebne mere električne sigurnosti. Moraju se poštovati svi nacionalni propisi u ovom pogledu.

Električni priključak na utičnicu.

Pronelite napon. Tehnički podaci navedeni na tipskoj nalepnici moraju odgovarati naponu električne mreže. Utaknite utikač električnog kabla u utičnicu odgovarajućeg oblika, napona i frekvencije u skladu sa važećim propisima.

Zaštite strujni krug odgovarajućim osiguračima.

Zaštite dovodni kabel od prekomernih temperatura, ulja i oštih ivica.

Koristite produžne kableve maksimalne dužine 5 metara i presek kabla koji nije manji od 1,5 mm². Treba izbegavati upotrebu produkñih kablova različite dužine i poprečnog preseka, kao i adaptera i više utičница.

Proverite da li su kabel i/ili utičnica dobro pričvršćene pre puštanja u rad uredaja.

Neispravan kabel ili utikač mogu izazvati strujni udar.

Ne povlačite strujni kabel da biste izvukli utikač iz električne utičnice.

Upozorenje: Uvek kada uredaj ostavlja bez nadzora, ugase prekidač u položaj "isključeno" i izvucite utikač iz električne utičnice.

Ne izlažite sebe ili druge osobe električnom luku ili vrelom metalu bez odgovarajuće zaštite. Priskanje granulama od zavarivanja može izazvati opekotine.

Pogodan štitnik za zavarivanje, zaštitna odeća i zaštitne rukavice treba nositi u svakom trenutku dok radite sa uredajem.

Dugotrajno udaljivanje gasova od zavarivanja može biti štetno za vaše zdravlje.

Radite sa sistemom za ventilaciju ili u dobro proventilenim prostorima. Izbegavajte direktno udaljivanje gasova.

Kontakt sa mlaznicom snopra creva i materijalom koji se obraduje mogu izazvati opekotine. Posebne rukavice za zavarivanje treba nositi u svakom trenutku.

Ostavite da se mlaz creva i materijal koji se obraduje ohlađe nakon rada.

Dugotrajni rad sa uredajom može ošteti sluh. Zaštitu za sluh treba koristiti u svakom trenutku.

Uredaj se može koristiti samo na ravnoj površini i sa pravilno opremljenom bočicom za gas.

Osigurajte da se dim od zavarivanja izvodi ili mesto zavarivanja dobro proverte.

Vruća šljaka i varnice mogu izazvati požar ili eksploziju. Nikada ne koristite uredaj u zapaljivom okruženju.

Dvo, plijevina, lakov, benzin, kerozin, prirodni gas, acetilen, propan i slični zapaljivi materijali moraju se ukloniti sa mesta rada i okoline ili zaštiti od varnjenja.

Da gašenje požara, u blizini mora biti pripremljen odgovarajući aparat za gašenje požara. Nema zavarivanja ili sečenja na zatvorenim posudama i cevima.

Nema zavarivanja ili sečenja na posudama i cevima ako su otvoreni, koji sadrže materijale koji mogu eksplodirati zbog vrućine ili vlage ili mogu izazvati druge opasne reakcije.

SRB

Upozorenje! Nikada ne koristite ovaj uredaj za odmrzavanje zaledenih cevi. Uredaj ne izlažite kiši i ne koristite ga u vlažnim uslovima.

Specifični uslovi korišćenja

Sekač plazmom sa karakteristikama konstantnog napona može se koristiti samo za rezanje elektro provodivih metala vazduhom.

Koristite samo isporučenu bakiju za rezanje plamenom.

Temperatura okoline: -10°C do +40°C

Relativna vlažnost vazduha maksimalno 50% (40°C); 90% (20°C).

Maksimalna nadmorska visina za rad: 1000 m.

Radna okolina mora biti bez prašine, kiseline, korozivnih gasova ili supstanci.

Poštujte sve tehničke podatke i mere predstrožnosti.

Ne koristite ovaj proizvod na bilo koji drugi način osim kako je navedeno za uobičajenu upotrebu. Ako ne poštujete opštne propise koji su na snazi i uputstva iz ovog priručnika, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu.

Hitni postupak

Sprovedite postupak prve pomoći adekvatan ozledi i pozovite kvalifikovanog lekara što je brže moguće.

Zaštite povrede od dodatnih povreda i smriti ih. Ako potražite pomoć, navedite sledeće podatke:

1. Mesto nesreće
2. Tip nesreće
3. Broj povredenih
4. Vrstu povrede

Održavanje

Ispoljite uredaj iz napajanja pre bilo kakvih radova na održavanje.

Upozorenje: Da biste osigurali sigurnost uredaja, treba koristiti samo originalne rezervne delove koje je odobrio proizvođač.

Pre svake upotrebe vizuelno proverite uredaj da biste uočili moguće greške, posebno na kablu za napajanje i utikaču.

Uredaj se ne sme koristiti ako je sigurnosna oprema oštećena ili nespravna. Zamenite istrošene i oštećene delove novim u ovlašćenom servisu.

Oprez! Ako se kabel za napajanje uredaja ošteti, mora ga zameniti ovlašćeni servis kako bi se izbegla opasnost od strujnog udara.

Popravke i radove navedene u ovim uputstvima može obavljati samo ovlašćeni servis.

Nikada ne čistite uredaj i njegove komponente rastvaračima, zapaljivim ili toksičnim tečnostima. Koristite samo vlažnu krpu za brišanje.

Upotrebite meku četkicu za uklanjanje taložene prašine iz ventilacionih otvora i pokretnih delova nakon svake upotrebe.

Samo uredno održavanje i tretiran aparat može poslužiti kao zadovoljavajući alat. Nedovoljno održavanje i nega mogu dovesti do nepredviđenih nezgoda i povreda.

Aparat za sečenje plazmom ima široku primenu.

Pogodan je za sečenje nerđajućeg čelika, legiranog čelika, blagog čelika, bakra i drugih obojenih metala.

Instalacija

Ulažna kablovska veza

- Svaki uredaj je opremljen kablom za napajanje koji mora biti povezan na koordinisani naponski razred u skladu sa ulaznim naponom aparatia za sečenje. Ako je aparat za sečenje čiji je napon od 220 V pogrešno spojen na izmeničnu struju od 380 V, to će dovesti do pregorevanja komponenti aparatia.

- Proverite da li je kabel za napajanje čvrsto povezan sa prekidačem da sprečite oksidaciju. Proverite da li je napon napajanja unutar frekvencijskog raspona.

Izlazni kabel

- Proverite da li je cev komprimovanog vazduha čvrsto spojena na bakarni konektor pomoću gumenog creva visokog pritiska.
- Proverite da li je bakarni vijak drugog kraja baklje povezan sa integralnim terminalom, a zatim ih zategnite u smeru kazaljke na satu (spričite isticanje gasa). Utikač drugog kraja klešta za uzemljenje priključite na pozitivni terminal na prednjoj ploči i zatim ga zategnite.
- Proverite da li je vazdušni utikač baklje povezan sa prekidačem konекторa na ploči.

Proveri

- Proverite da li je aparat za sečenje pouzданo uzemljen u skladu sa propisom.
- Proverite da li su svi konektori čvrsto povezani.
- Proverite da li je napon napajanja odgovarajući.

Rad

- Uverite se da je prekidač za napajanje u položaju "uključeno". U ovom trenutku je uključen indikator uključivanja (zelena lampička). Biće prikazana trenutna vrednost stруje.
- Podesite pritisak gasa i učinite ga adekvatnim za mašinsko otvaranje ventila komprimovanog vazduha.
- Pritisnite upravljačku tipku na pištolju, pokreće se elektromagnetski ventil, čuje se hvatanje HF luka, a plamenik baklje treba da ispušta gas (gorionik rezaca koji podziva luk treba da ispalj vu).
- Proverite da li je staja sečenja na aparatu odgovarajuća mašini prema debelini komada koji sečeće.
- To je 1 mm od bakrenog vrha do radnog komada (dalje je ako se radi o rezazu koji podziva luk.). Pritisnuti dugme baklje i udarni luk iskre HF-udara će se odmah smanjiti. Korisnik može početi sa sečenjem.

Napomene i instrukcije**Radno okruženje**

- Aparat za sečenje radi u okruženju gde su uslovji posebno teški i sa spoljnom temperaturom između 10°C i 40°C, sa nivoom vlažnosti od najviše 80%.
- Izbegavajte upotrebu po direktnoj izloženosti suncu.
- Držite aparat suvim i izbegavajte kontakt vode sa aparatom.
- Ne koristite aparat za sečenje u okruženju gde je stanje zagadeno visokom koncentracijom prašine ili korozivnog gasa u vazduhu.

Bezbednost

- Proverite da li je radni prostor dobro proventren.
- Mašina za sečenje je lagana i njena struktura je kompaktna, a elektromagnetska polja generišu veliku struju. Pritrodno strujanje vazduha nije dovoljno za hlađenje komponenti uređaja. Postoje dva oksaljna ventilatora u uređaju koji bi se komponente adekvatno ohladile.
- Napomena:** Izluvni otvori se ne smiju blokirati ili prekrivati. Držite uređaj 30 cm minimalno udaljen od objekata okoline. Obavezno poboljšavajte ventilaciju, vrlo je važno za aparat.
- Ne preopterećujte aparat!
- Struja sečenja je strogo ograničena prema maksimalno dozvoljenoj struci sa svim vrstama radnih ciklusa. Ne prekraćujte opterećenje kako biste sprečili pregrevanje aparatova ili skratili njegov radni vek.
- Ne prekraćujte naponske vrednosti!
- Raspon napona snage rezne mašine je prema glavnom tehničkom listu. Automatski kompenzacijski krug napona sprečavaće prekraćenje dozvoljenog rasporeda. Ako je napon napajanja previšak, to će oštetiti komponente. Korisnik mora biti pažljiv.
- Na paratu za sečenje postoji vijk za uzemljenje koji je označen znakom uzemljenja. Uverite se da je plastična pousdano uzemljena kablom čiji je presek 6 mm², kako bi se sprečilo stvaranje elektrostatičkog elektriciteta.
- Među komponentama sa promenljivom toplinom se pokreće ako se prekorače radni ciklusi, zbog čega će aparat za sečenje iznenada prestati raditi i upaliće se crvena dioda. Korisniku nije potrebno da prekine krug i ventilator može nastaviti sa radom kako bi ohladi uređaj. Jednom kada se temperatura smanji na dozvoljeno raspoređivanje, aparat može ponovo da radi.

Napomene za sečenje




- Vodite računa da bakarni vrh ne sme da se direktno spaja na radni komad kada sečeće. Baklja treba da se nagine i nalazi na 1 mm od međuprostora od bakarnog vrha do radnog komada kako bi se zaštitio bakarni vrh.
- Kako je ovo aparat za lučno sečenje, ako je frekvencija oslobođanja luka smanjena ili ne postoji podiziranje luka, korisnik se može rešiti oksidisanog filma elektrode brusnim papirom. Tada će aparat normalno raditi.

Održavanje i provera**Održavanje**


- Redovno uklanjajte prašinu komprimovanim vazduhom. Ako se aparat za sečenje smešta u okruženje gde je stanje zagadeno dimom i prašinom, sa aparatom za sečenje svakodnevno se mora uklanjati prašina.
- Pritisak dovoljan za rezanje treba koristiti za izdavanje kako bi se zaštiti male komponente.
- Proverite električne konektore i proverite jesu li konektori čvrsto spojeni (posebno spojite i umetite komponente), zategnite konektore.
- Izbegavajte da voda prodie u uređaj, a ako se to desi, odmah je ugasite i osušiti, te izmerite izolaciju prema meraču. Nakon što ste ustanovili da je sve u redu, možete nastaviti sa radom.
- Ako se uređaj neće dugi koristiti, treba ga staviti u vlastitu kutiju za pakovanje i čuvati u suvom okruženju izvan domaća dece.

Opis uređaja

1. Indikator pregrevanja
2. Indikator uključenosti
3. Prekidač Uključeno/Iisključeno
4. Regulator amperaze



Sklapanje dizne za sečenje



- Električni udar od elektrode može da ubije.
- Varnice pri zavarivanju mogu da izazovu požar ili eksploziju.
- Svetlosni zraci elektroluka mogu izazvati opekotine očiju i kože.
- Udsisanje isparjenja pri zavarivanju može biti otrovno.
- Elektromagnetsko polje može izazvati probleme kod pejsmajkera.

Simboli i njihovo značenje

Obavezno pre upotrebe uređaja pročitajte i pridržavajte se ovih uputstava za upotrebu.

Monofazni transformator

U_1 Napon mreže (V)

I_{max} Najviša računska vrednost struje (A)

I_{eff} Efektivna vrednost od najveće struje (A)

U_0 Nominalni napon otvorenog strujnog kola (V)

U_2 Napon na izlazu (V)

I_2 Struja zavarivanja (A)

X Trajanje uključenja (%)

1 fazni mrežni priključak.

Simbol za ručno elektrolučno zavarivanje sa obloženim elektrodama.

Simbol koji označava da telo uređaja mora biti adekvatno uzemljeno.

Ne odlaziće električni alat skupa sa kućnim otpadom.

Ne izlažite i ne koristite uređaj na kiši ili u vlažnom okruženju. Uredaj koristite samo u suvom okruženju.

Obavezna upotreba zaštitnog vizira za zavarivanje.

Obavezna upotreba odgovarajuće zaštitne odeće.

Obavezna upotreba zaštitnih zavarivačkih rukavica.

Obavezna upotreba zaštitne obuće.

Tehnički podaci:

Napon:	- - - - -	230 V ~ 50 Hz
Ulažna snaga:	- - - - -	4.7 kVA
Napon praznog hoda:	- - - - -	260 V
Izlazna struja:	- - - - -	40 A
Izlazni napon:	- - - - -	96 V
Radni ciklus:	- - - - -	60%
Model pilotskog luka:	- - - - -	HF oscilirajući
Pričnik gorionika:	- - - - -	1.0 mm
Pritisak vazdušnog kompresora:	- - - - -	4.5 bar
Debljina sečenja:	- - - - -	1-12 mm
Stepen zaštite :	- - - - -	IP21

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odaživate ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama naj bliži centar za sakupljanje električnog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **APARAT ZA PLAZMA SEČENJE**,koji je uvezlo **WODY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,tip: **W-CUT 40**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovorom, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od [2 godine] od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamjenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Upustvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (präšina, vlaga, toploća, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebotom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled predugog neprekidnog korišćenja (pregrevanje i pregorevanje trafoa) ili upotreba neodgovarajućeg pribora.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (vlaga i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplohotnog dejstva.
6. Ako je alat delimično ili potpuno otvaren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahari na el. instalaciji uređaja (osim aktivnosti dozvoljenih uputstvom).
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i istaknute bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:**WODY HAUS d.o.o.****NOVI SAD****Rumenački put bb****Tel: 021/ 22-16-990****Fax: 021/ 22-16-957****e-mail: servis@wobyhaus.co.rs****UVOZNIK:****WODY HAUS d.o.o.****NOVI SAD****Braće Ribnikar 55****Tel: 021/ 47-222-12****Fax: 021/ 47-222-17****e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka