

Womax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Testera kružna za uglove potezna
W-KGSZ 2000-255




737.200.25



* Slike u ovom uputstvu za upotrebu su informativnog karaktera i približne su originalu.





2





**Opis uređaja**

1. Poluga štitnika lista testere
2. Radni rukohvat
3. Prekidač Uključeni/Iisključeno
4. Metalni-fiksni štitnik lista testere
5. List testere HM
6. Plastični-pokretni štitnik lista testere
7. Zauzvani graničnik
8. Zakretna radna ploča
9. Postolje uređaja
10. Ručica za fiksiranje zakretne ploče
11. Obeleživač ugla zakretanja radne ploče
12. Skala sa stepenima za zakretanje radne ploče
13. Poluga za fiksiranje nagiba glave sa testerom
14. Vijak za fiksiranje poteznog dela
15. Skala u stepenima za nagib glave sa testerom
16. Pin za zaključavanje uređaja u transportnom položaju
17. Poluga za blokadu vratila
18. Laser
19. Priručna stega (opciono)
20. Pomoći držaći radnog komada
21. i 22. Vlisci za podešavanje ugla lista testere
23. Džak za skupljanje piljavine

Obim isporuke

- Testera kružna za uglove potezna
- Pomoći držaci radnog komada (20)
- List testere HM
- Džak za skupljanje prašine (23)

3**4****7****6**

8**9****10****11****12**

Namena i pravilna upotreba

Kružna testera sa potezom, namenjena je za poprečno sečenje i sečenje pod uglom drveta i plastike, srazmerno veličini uređaja.

Uredaj nije namenjen za sečenje ogrevnog drveta.

Uredaj se može koristiti samo za namenu za koju je propisana.

Svaka upotreba osim pomenutih, se smatra kao slučaj zloupotrebe. Korisnik/operater će, a ne proizvođač, biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili povrede koje može proizvesti iz takve zloupotrebe.

Uredaj je namenjen samo za odgovarajuće testere odnosno testere sa HM zubima. Zabranjeno je korišćenje bilo kog tipa testera osim onog koji je propisan.

Da biste koristili uređaj pravilno, takođe morate se pridržavati bezbednosnih pravila, uputstva za sklapanje i rukovanje koja se mogu naći u ovom uputstvu.

Sva lica koja koriste i servisiraju uređaj, treba da budu upoznata sa ovom priručnikom i treba da se informišu o svojim potencijalnim opasnostima.

Takođe, je neophodno da se pridržavajte propisa za sprečavanje nezgoda koji su na snazi u vašem području.

Isto važi i za opšta pravila zaštite na radu.

Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve izmene na uređaju, niti za bilo kakvu štetu nastalu iz takvih promena.

Čak i kada se uređaj koristi kao što je predviđeno, još uvek je nemoguće eliminisati određene faktore rizika.

Sledeće opasnosti mogu da se pojave u toku rada sa uređajem:

- Kontakt sa testerom u zoni otkrivene testere.
- Odbacivanje radnog predmeta ili njegovih delova od strane rotirajuće testere.
- Pucanje lista testere.
- Ispadanje neispravnih karbidnih zubaca testere.
- Oštećenje slухa ako ne nosite zaštitu za uši.
- Štetne emisije drvena prašina kada se uređaj koristi u zatvorenom prostoru bez usisivača za prašinu.

Važne napomene



Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i obratite pažnju na informacije koje su u njemu sadržane. Koristite ovo uputstvo da se upoznate sa uređajem, njegovom pravilnom primenom i bezbednosnim propisima.

Sigurnosni propisi

- Uvek izvucite utikač iz utičnice pre podešavanja ili servisiranja uređaja.
- Dajte ove bezbednosne propise i uputstvo za upotrebu svim licima koja rade na uređaju.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj za rezanje ogrevnog drveta.
- Pažnja! Ruke i prsti mogu biti povredeni od rotirajuće testere.
- Pre nego što prvi put koristite uređaj, proverite da li napon mreže odgovara naponu označenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Ako je potrebno da koristite produžni kabel, proverite da li njegov presek provodnika dovoljno velik. Minimalni poprečni presek jedne žile kabla mora biti veći od 1.5 mm².
- Ako koristite kabel na koturu, kompletan kabel mora biti odmotan da bi se spričilo zagrevanje kabla.
- Nikada ne nosite uređaj držaći ga za kabel.
- Ne ostavljajte uređaj na kiši i nikada ga ne koristite u vlažnim ili mokrim uslovima.
- Obezbediti dobro osvetljenje.
- Nikada ne radite sa uređajem u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova.
- Nosite odgovarajuću odeću dok radite! Opušteno odeća ili nakit mogu biti zahvaćeni od strane rotirajuće testere.
- Osobe koje rukuju sa ovim uređajem moraju biti starije od 18 godina.
- Lica mlađa od 18 godina i starija od 16 mogu rukovati sa uređajem samo u svojstvu obuke uz nadzor instruktora.
- Držite decu što dalje od uređaja kada je priključen na napajanje.
- Proverite kabel za napajanje. Nikada nemojte koristiti neispravne ili oštećene kablove za napajanje.
- Držite svoje radno mesto čisto od drvene prašine i nepotrebnih predmeta.
- Lica koja rade na uređaju ne smejući budu rastrojena.

- Obratite pažnju na smer rotacije lista testere i motora.
- Nakon što ste isključili motor, nikada ne zaustavljajte list testere primenom pritiska na radni komad.
- Koristite samo listove testere koji su dobro naoštreni i koji nemaju pukotina ili deformacije.
- Oštećeni list testere mora biti odmah zamenjen novim.
- Nikada ne koristite listove testere koji nisu propisani ovim uputstvom.
- Proverite da li strelica na listu testere pokazuje isti smer kao i strelica na metalnom štitniku testere.
- Uverite se da list testere ne dodiruje rotirajuću radnu ploču u svakom položaju. Da biste to uradili, izvucite utikač i dovedite sečivo u položaj 45° i 90°, ako je potrebno, ponovo podesite glava uređaja kao što je opisano u daljem tekstu ovog uputstva.
- Neophodno je da proverite da su štitnici lista testere pravilno postavljeni i u ispravnom stanju.
- Nikada ne fiksirajte štitnik lista testere u otvorenom položaju.
- Nikada ne skidajte zaštitne mehanizme sa uređaja.
- Oštećene ili neispravne delove treba odmah zameniti.
- Nikada ne režite male radne komade koje ne možete bezbedno pričvrstiti stegom.
- Ne stavljajte ruke u nezgodne položaje gde jedna ili obe mogu iznenada kliznuti i dodirnuti sečivo testere.
- Kada radite sa dugačkim radnim komadima, obavezno koristite pomoćne valjkaste podupirače.
- Uvek koristite priručnu stegu da biste učvrstili radni komad na uređaj.
- Proverite radni komad pre sečenja ima li metalnih predmeta u njemu (ekseri vijci, kleme i sl.) koji mogu oštetiti testeru i izazvati povrede.
- Uvek stojte sa strane od ose sečenja. Nikako u samoj osi sečenja.
- Nikada ne opterećujte uređaj toliko da dođe do prekida rada.
- Budite sigurni da se sečivo zaustavilo pre nego što pomerite obrađeni komad. U protivnom može doći do odbacivanja radnog komada ili njegovog dela i dovesti do povreda.
- Nikada ne secite više komada istovremeno.
- Nikada ne uklanljajte ostatke od sečenja, piljevinu i sl. dok je uređaj isključen i u pokretu.
- Da biste ispravili greške ili uklonili zaglavljeni komada drveta, uvek prvo isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice.
- Izmene, podešavanja, čišćenja na uređaju raditi kada je uređaj isključen i izvučen utikač iz električne utičnice.
- Pre pokretanja uređaja, proverite da nema u blizini radnog mesta zaostalih ključeva ili alata koji bi mogli biti zahvaćeni od strane rotirajućeg sečiva.
- Kada napuštate radno mesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice.
- Radove na električnoj instalaciji, popravke i zamene delova mora obavljati isključivo ovlašćeni servis.
- Svi zaštitni i sigurnosni mehanizmi moraju biti potpuno ispravni.
- Obavezno sledite bezbednosna uputstva, uputstva za rad i održavanje kao i radne dimenzije koje je naveo proizvođač.
- Priključite usisivač za prašinu dok radite sa uređajem, posebno kada radite u zatvorenoj prostoriji.
- Nikada ne koristite lake i male uređaje za velike i teške poslove.
- Nikada ne koristite kabel za namene za koje nije predviđen.
- Uvek stojte stabilno i u ravnoteži.
- Proverite vaš alat od mogućih oštećenja.
- Pre korištenja, proverite sve zaštitne delove na uređaju.
- Proverite sve pokretnе delove, naročito list testere, da li se slobodno okreće i da nigde ne zapinje za kućište.
- Oštećene prekidače zamenjenite u ovlašćenom servisu.
- Ovaj alat je u skladu sa odgovarajućim sigurnosnim propisima. Popravke će se obavljati samo ovlašćeni servis uz korišćenje originalnih rezervnih delova. Ako se ne izpoštuje ovaj uslov, može doći do oštećenja uređaja i povreda korisnika. Sve štete nastale u tom slučaju idu na teret korisnika, nikako davaoca garancije i proizvođača.
- Budite pažljivi kod pravljenja vertikalnih rezova.
- Posebno vodite računa kada vršite dvostrukе rezove pod uglom.
- Ne preopterećujte uređaj!
- Nosite zaštitne naočare.
- Koristite maske za disanje na prašnjavim radnim mestima.
- Proverite kabel za napajanje i produžni kabe ima li oštećenja.

Električna bezbednost

- Električni utikač na uređaju mora da odgovara električnoj utičnici. Nije dozvoljena nikakva prepravka ni izmena na strujnom utikaču na uređaju. Bilo kakve nestručne intervencije mogu da dovedu do ozbiljnih nezgoda.
- Vodite računa da ne dolazite telom u kontakt sa uzemljenim delovima (vodovodne cevi, radijatori i sl.).
- Ne izlažite električni uređaj kiši ili vlaži. Električni alat u dodiru sa vlagom može da dovede do ozbiljnih povreda i oštećenja.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne vucite za kabel kada isključujete uređaj iz električne utičnice. Držite kabel dalje od oštih ivica, toplice i ulja.
- Ako uređaj koristite na otvorenom, koristite produžni kabel koji je namenjen za upotrebu na otvorenom i odgovara karakteristikama osnovnog kabla na uređaju.

Lična bezbednost

- Budite oprezni i svesni dok radite sa električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste po dejstvu lekova, alkohola, droga ili kada ste umorni. Gubitak pažnje i koncentracije može da dovede do nezgoda.
- Koristite zaštitna sredstva i opremu. Uvek nosite zaštitu za uši, zaštitne naočare i neklizajuću zaštitnu obuću kao i zaštitnu masku za lice.
- Vodite računa o nemernom startovanju uređaja. Proverite da li je prekidač u položaju "isključeno", pre nego što ga priključite na električnu mrežu. Nikada ne držite prst na prekidaču kada isključujete utikač u električnu utičnicu.
- Uklonite sav alat i pribor za podešavanje pre nego što počnete sa radom. Sitan alat i pribor može biti zahvaćen od strane rotirajućih delova uređaja i izazvati povrede korisnika ili oštećenja na uređaju.
- Ne precenjujte sebe. Uvek stojte sigurno i u ravnoteži dok radite sa uređajem.
- Oblaćite se pravilno. Ne nosite široku odeću i nakit, a ako imate dugu kosu, vežite je ili stavite pod kapu.
- Ako koristite usisivač za prašinu priključen na uređaj, vodite računa da je pravilno i propisno izvršen priključak. Upotreba usisivača za prašinu smanjuje opasnost tokom rada sa uređajem.
- Zaštitite sebe i svoju sredinu od nezgoda, primenjujući odgovarajuće mere predostrožnosti.
- Ne gledajte direktno u laserski snop golim okom.
- Ne gledajte direktno u laserski pravac.
- Nikada ne usmeravajte direktni snop lasera na odražavajuće površine ili lica i životinje. Čak i mali izlazni laserski zrak može da nanesе povrede na oku.
- **Oprez:** Od vitalnog je značaja da sledite procedure opisane u ovom uputstvu. Koristeći alat u bilo koju drugu svrhu, može da dovede do opasnog izlaganja zračenju lasera.
- Nikada ne otvarajte modul lasera.
- Kada uređaj ne koristite duže vreme, baterije treba ukloniti iz uređaja.

Dodatačna sigurnosna uputstva

- Uverite se da je list testere u dobrom stanju.
- Proverite da li je list testere dobro postavljen.
- Ne koristite uređaj ako je pokretni štitnik lista testere neispravan ili ako se pravilno ne otvara. Pre upotrebe, obavezno popraviti štitnik.
- Ne koristite listove testere od brzoreznog čelika.
- Ne koristite iskrivljene ili oštećene listove testere.
- Ne koristite listove testere koji nisu propisani ovim uputstvom.
- Proverite da u radnom komadu nema metalnih predmeta (eksera, vijaka, klamarica i sl) pre početka sa radom.
- Ne počinjite sa sećenjem dok list testere ne postigne maksimalni broj obrtaja.
- Radni komad mora uvek biti stegnut pomoću stege. Ne obradujte male komade koji ne mogu biti stegnuti pomoću stege.
- List testera spustite u donji položaj tek kada je potpuno zaustavljen i kada je uređaj isključen iz električnog napajanja.
- Ne koristite preteranu silu kada vodite glavu testere na dole, kroz radni komad.
- Uvek isključite uređaj iz električnog napajanja pre popravki.

Pre puštanja u rad

- Mašina mora biti čvrsto montiran na radno mesto, npr. radni sto.
- Sve zaštite i sigurnosne naprave moraju biti pravilno montirane pre nego što uključite uređaj.
- List testere se mora slobodno okretati celim krugom.
- Kada radite sa drvetom koje je obrađeno ranije, pazite na strana tela kao što su ekseri i šrafovi, itd.
- Pre nego što priključite uređaj na napajanje, proverite da li je napon mreže isti kao što je nabvedeno na kontrolnoj pločici uređaja.

Montaža uređaja

Podešavanje rezne jedinice (slike 1 i 2)

- Da biste podešili zakretnu radnu ploču (8), otpustite ručicu za fiksiranje (10) za oko okreta u levo.
- Podesite zakretnu radnu ploču (8) pod željenim uglom. Ugaone vrednosti očitajte na skali ugloglerna (12). Zategnjite ručicu za fiksiranje (10) i radna ploča je podešena.
- Blago pritisnite glavu mašine prema dole i u isto vreme izvucite pin za blokadu glave (16). Sada glava mašine sa sečivom može da se pomera od krajnjeg gornjeg položaja do krajnjeg donjeg.
- Postavite pin za blokadu u ležište otključanog položaja.
- Priručna stega (19 slika 3) i potpora radnog komada (20) mogu da se pričvrste na obe strane postolja (9).
- Otpuštanjem poluge (13), možete zakeniti glavu uređaja sa testerom vertikalno pod uglom od 45° u levu stranu.

Sečenje pod 90° vertikalno i 0° horizontalno (sl. 1 / 3)

Za širine sečenja do 100 mm moguće je napraviti rez bez povlačenja testere prema napred. Ako je širina radnog komada veća od 100 mm, otpustite vijak (14) da biste oslobođili klizače i sada možete napraviti rez širi od 100 mm.

- Postavite glavu sa testerom u krajnji gornji položaj.
- Stavite radni komad do graničnika (7) na zakretnu radnu ploču (8).
- Obezbedite radni predmet u radnom položaju stezanjem priručne stege (19) na postolju (9) da sprecite pomeranje obratka u toku procesa rezanja.
- Pritisnite polugu (1) da biste oslobođili glavu mašine i otvaranje pokretnog štitnika (6).
- Pritisnite prekidač (3) da biste pokrenuli motor. Držeći za rukohvat (2), lagano gurajte glavu sa testerom prema dole kroz radni komad.
- Nakon završetka sečenja, vratite glavu sa testerom u početni gornji položaj i otpustite prekidač (3).
- **Upozorenje!** Prilikom vraćanja glave sa testerom u gornji položaj, nemojte puštati rukohvat (2) jer će opruga naglo vratiti glavu prema gore.

Precizno podešavanje vertikalnog ugla za sečenje pod 90° (slike 4 i 5)

- Postavite glavu sa testerom u donji položaj i fiksirajte pinom (16).
- Otpustite polugu (13).
- Postavite ugaonik (a) između lista testere (5) i radne ploče (8).
- Otpustite i podešite zavrtanj (21) dok ugao između lista testere (5) i radne ploče (8) ne bude tačno 90°.
- Ponovo pritegnite zavrtanj (21) da obezbede ovu postavku.
- Na kraju, proverite poziciju merne sklae ugloglerna. Ako je potrebno, otpustite skalu i podešite je na 0°.

Vertikalno sečenje pod 90° sa zakretanjem radne ploče pod uglom od 0°-45° u levu ili desnu stranu

(slika 6)

- Koristite rukohvat (2) da biste podešili zakretnu radnu ploču (8) pod željenim uglom.
- Ponovo pritegnite ručicu za fiksiranje radne ploče (10).
- Sečenje izvedite kako je opisano u prethodnom poglavljiju.

Vertikalno sečenje pod uglovima od 0°-45° u levo i horizontalnim uglom od 0° (slike 4 i 7)

- Podignite glavu sa testerom u gornji položaj.
- Namestite radnu ploču (8) pod uglom od 0°.
- Odvrnite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakenite glavu sa testerom u levo na željeni ugao.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Precizno podešavanje vertikalnog ugla od 45° (slike 2, 4 i 8)

- Postavite glavu sa testerom u donji položaj i fiksirajte pomoću pina (16).
- Postavite zakretnu radnu ploču (8) u položaj 0°.
- Otpustite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakrenite glavu sa testerom u levo pod uglom od 45°.
- Stavite šablon uglomera od 45° (b) između lista testere (5) i radne ploče (8).
- Otpustite vijak (22) dok ugao između lista testere (5) i radne ploče (8) ne bude tačno 45°.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Sečenje pod vertikalnim uglom od 0°-45° u levo i horizontalnim uglovima od 0°-45° levo i desno (sl. 4 i 9)

- Podignite glavu sa testerom u gornji položaj.
- Otpustite ručicu (10) i podešite zakretnu radnu ploču (8) pod željenim uglom.
- Ponovo pritegnite ručicu (10) da fiksirate radnu ploču.
- Otpustite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakrenite glavu sa testerom u levo pod željenim uglom.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Sakupljanje piljevine

Uredaj je opremljen platnenom vrećicom za sakupljanje piljevine (23) tokom rada.

Platnena vrećica (23) može se prazniti otvaranjem rajsferšlusa na donjoj strani.

Zamena lista testere (slika 11)

- Izvucite utikač iz električne utičnice.
- Postavite glavu sa testerom u gornji položaj.
- Pritisnite polugu štitnika lista testere (1) i otvorite pokretni štitnik (6) do kraja i zamah se stražar testere do kraja.
- Pritisnite polugu blokade vratila (17) sa jedne strane, dok držite ključ (25) na vijku prirubnice sa druge strane.
- Čvrsto pritisnite blokadu vratila (17) i polako odvrnute vijak pritubnice u smeru kazaljke na satu.
- Sada, koristeći malo više snage, olabaviti vijak prirubnice u smeru kazaljke na satu.
- Odvrnute vijak prirubnice dok se potpuno ne ukloni.
- Uzmite list testere (5) i povucite na dole da biste ga skinuli.
- Postavite novi list testere obrnutim redosledom i pričvrstite.

Važno! Smer rotacije lista testere, mora biti u skladu sa smerom strelice označena na kućištu.

- Očistite prirubnice temeljno pre montaže lista testere.
- Vratite pokretni štitnik (6) obrnutim redosledom.
- Pre upotrebe, proverite da li su svi zaštitni delovi u dobrom i radnom stanju.
- Važno: Svaki put kada menjate list testere, proverite da li se slobodno vrati u svom ležištu i da li su uglovi pravilno podešeni.

Laserski obeleživač pravca sečenja (slika 12)

- Laserski zrak se uključuje ili isključuje pomoću prekidača (a na slici 12).
- Laser (18) usmerava zrak na radni predmet u pravcu lista testere.
- Izuzetno precizno sečenje se može obaviti pomoću laserskog obeleživača.

Održavanje

- Držite uređaj u čistom i suvom prostoru.
- Redovno očistite prašinu i prljavštinu iz i sa uređaja.
- Čišćenje se najbolje vrši sa komprimovanim vazduhom ili krpom.
- Naujite ili namastite sve pokretne delove u redovnim intervalima.
- Nikada ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova uređaja.

Specijalne napomene o laseru

Uredaj je opremljen laserskim markerom pravca sečenja.

Ovo je vrlo praktična i korisna funkcija jer omogućava precizno vođenje lista testere po radnom komadu.



LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER
 $\lambda: 650\text{nm}$; $P \leq 1\text{mW}$
EN 60825-1:2007

Upozorenje!

Lasersko zračenje. Nemojte gledati u izvor zraka. Klasa lasera 2.
Dužina amplitude lasera 650nm, $P <= 1\text{mW}$.

- Nikad ne gledajte u izvor zraka.
- Laserski zrak ne usmjeravajte na reflektirajuće površine, osobe ili životinje. Čak i laserski zrak neznatne snage može oštetiti oči.
- Oprez! Ako se izvodi drugačiji postupak od ovde navedenog, to bi moglo dovesti do opasne ekspozicije zračenja.
- Nikada nemojte otvarati laserski modul.
- Nije dopušteno da promenama na laseru povećavate njegovu snagu.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete nastale zbog nepridržavanja sigurnosnih napomena.

Tehnički podaci

Model W-KGSZ 2000-255

Mreža:	-	-	230V~50Hz
Nominalna snaga motora:	-	-	1600 W; S6 25%
Broj obrtaja bez opterećenja:	-	-	4800 o/min
List testere:	-	-	Ø255 mm HM
Maksimalne dimenzije sečenja:			
0°/90°:	-	-	75x305 mm
45°/90°:	-	-	75x210 mm
0°/45°:	-	-	45x305 mm
45°/45°:	-	-	45x210 mm
Klasa zaštite:	-	-	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Težina:	-	-	15,5 kg
Klasa lasera:	-	-	2
Napajanje lasera:	-	-	2 x 1.5 V (AAA)
Nivo zvučnog pritiska:	-	-	95,2 dB(A) (K=3 dB(A))
Nivo zvučne snage:	-	-	108,2 dB(A) (K=3 dB(A))
Nivo vibracija a_v :	-	-	1,892m/s ² (K=1.5m/s ²)



S6 25%: Odnos rada sa uređajem pod opterećenjem i rada u praznom hodu za određenu snagu u intervalu od 10 minuta, kako bi se osiguralo da se uređaj ne pregreje (u intervalu od 10 min, rad uređaja pod opterećenjem 2,5 min, rad u praznom hodu 7,5 min).

Simboli i njihovo značenje

Obavezno pročitajte sva uputstva i upozorenja sadržana u ovom priručniku, pre upotrebe uređaja.



Nosite zaštitu za uši.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitnu masku za disajne puteve.



Ne prilazite sa svojim rukama blizu lista testere dok električni alat radi.
Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda!



Klasa zaštite II



Simbol upozorenja i opasnosti.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka ovog uređaja, molimo Vas da ga ne odlaze te skupa sa redovnim kućnim otpadom nego da ga predate u vama najbliži centar za reciklažu.




Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Rasklopna šema



EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv maštine: **Testera kružna za uglove**

Tip/Model: **W-MS 1200-210; W-KGSZ 2000-255; W-MS 1600-255**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220-240V~ 50Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX0;**

Snaga: 1200W; no:5000/min; Ø210 mm(W-MS 1200-210);

Snaga: 1600W; no:4800/min; Ø255 mm(W-KGSZ 2000-255);

Snaga: 1600W; no:4800/min; Ø255 mm(W-MS 1600-255).

Za ove modele izdati su sertifikati: Z2 044390 0986 Rev. 02 i Z1 044390 1241 Rev. 00 od strane: TÜV SÜD Product Service GmbH, Certification Body, Ridlerstrasse 65, 80339 Munich, Nemačka.

Primjenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 62841-1:2015
EN IEC 55014-2:2021	EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	
EN IEC 61000-3-11:2019	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 11.04.2023.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TESTERA KRUŽNA ZA UGLOVE POTEZNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-KGSZ 2000-255**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toploća, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje maštine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući listovi testere...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metalnih delova u drvetu, prašine i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ako je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na el. instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad maštine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka